

Изх№104/01.10.2014 г.

До Участниците

В открита процедура с предмет „Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция и ремонт на Народно читалище“Св.Св.Кирил и Методи -1929”с.Исперихово и благоустрояване на прилежащото му простнство”

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили питання по обявената обществена поръчка даваме следните разяснения:

Въпрос №1: Относно КС,СМР №19”Изхвърляне и превоз отпадъци до депо”,моля да уточните на колко километра се намира депото за строителни отпадъци от обекта и каква е таксата депо?

Отговор: Депото е на разстояние 2 км и се намира в началото на град Брацигово. Таксата депо е 2 лева на кубик по Наредба за администриране на местните данъци и такси на Община Брацигово. Може да използвате и най-близкото сметище в района на село Исперихово.

Въпрос №2 Относно КС, СМР№24”Полагане на негорим ламинат с подложка, моля да уточните, вида, класът на износоустойчивост и дебелината на ламината

Отговор: Видът, класът на износоустойчивост и дебелината на ламината трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно БДС и Наредба №2 от 31.07.2003 г.за минималните гаранционни срокове

Въпрос№3: Относно КС, СМР№27”Доставка и монтаж на нова настилка – Паркет-фоайе, стълбище, моля да уточните видът и големината на паркет настилката.

Отговор:Видът и дебелината на настилката трябва да отговорят на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за минималните гаранционни срокове

Въпрос №4 Относно КС,СМР№30”Доставка и монтаж на нови PVC пана в зрителна зала, моля да предоставите спецификация на паната.

Отговор: На вертикалния разрез от Проекта е показано местоположението /зрителна зала/ и размера на звукопоглъщащите платна

Въпрос №5 Относно КС,СМР №31”Доставка и монтаж на PVC дограма - бяла, моля да уточните вида на профила и стъклопакета на дограмата

Отговор: Вида на профила и стъклопакета трябва да отговаря на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за минималните гаранционни срокове

Въпрос №6 Относно КС, СМР №32 ” Доставка и монтаж на метална дограма, моля да предоставите спецификация

Отговор: Предвидено е поставяне на следната метална дограма:

1.врата двукрилна 160/210-1+”брава антипаник”/северно фойе/

2.врата 125/200-1бр.л.+ ”брава антипаник”/северно стълбище/

3.врата 105/200-1 бр.л.+ ”брава антипаник”/западно стълбище/

4.врата входна 490/246 -1 бр+”брава антипаник”/източен вход/

5.врата 63/200 1 бр дясна/ел.табло/EISC-90

6. врата 70/200-4д+6л.

7.врата 70/200 1 д/сцена/ EISC-90

8.врата 97/200-1 д/сцена/ EISC-90

9.врата 95/200-1л/цифрово кино/ EISC-90

10.врата 94/200 1 бр. дясна / склад/

11.врата 90/200 1 бр.л. / южен склад/ EISC-90

12. врата 87/200 1 бр. дясна /склад 8

13 врата 85/200 1 дясна/ северно фойе-западен изход

Въпрос №7 Относно КС, СМР №34 и 35”Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати,”
Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати - двукрилни, моля да уточните вида на вратите

Отговор: Посочен е в КСС на проекта

Въпрос №8 Относно КС,СМР№42 ”Доставка и монтаж на топлоизолация, плосък покрив – 8 см, моля да уточните вида на топлоизолацията.

Отговор : Видът на топлоизолацията да отговаря на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за минималните гаранционни срокове

Въпрос №9 Относно КС,СМР №46 „Доставка и монтаж на газопламъчно на три пласта хидроизолация и покрив с посипка, моля да уточните вида на хидроизолацията

Отговор: Видът на хидроизолацията да отговаря на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за минималните гаранционни срокове

Въпрос №10 Относно КС,СМР №156"Дестратификационен осов вентилатор Diffuser с дебит 8.000 м3/ч с обратна клапа за монтаж към въздуховод", този тип вентилатори нормално се монтират свободновисящи от тавана, като целта им е „да разбъркват" въздуха в помещението и не са подходящи за монтаж към въздуховод, дали вентилаторът трябва да е дестрификационен и да се монтира свободно на таван , а не към въздуховода, както е по КС/може би грешка в описанието/

Отговор: Вентилаторът е дестрификационен и се монтира на тавана, съгласно проекта ОВК. Да има техническа грешка в описанието

Възложител: /п/

Денка Георгиева

Председател на НЧ"Св.Св.Кирил и Методий-1929"